



## INFORMATIONEN ZU UNSEREM MELDERAUSTAUSCH-PROGRAMM

### Melderaustausch bei Reinigungsbedarf oder zyklischem Tausch gern. DIN 14675

Unsere hochwertigen Brandmelder der Serie IQ8Quad mit integrierter Alarmierungseinrichtung erhalten Sie ab sofort im Austauschverfahren zum Sonderpreis! Der Tausch der Melder ist nur innerhalb von 10 Jahren nach Auslieferung möglich.

#### Beispiel:

Einen O2T/So-Melder erhalten Sie im Austausch zum Preis eines reinen O2T-Melders. Wodurch Ihnen als Betreiber und Instandhalter **keine Mehrkosten** an den Geräten für den Austausch der Alarmierungseinrichtung entstehen.

Eine Verrechnung erfolgt nach Rücksendung der ausgetauschten Brandmelder an unsere Retourenstelle.

Für Rückfragen zur Bestellung und Verrechnung von Brandmeldern mit integrierter Alarmierungseinrichtung steht Ihnen unsere Retourenstelle zur Verfügung:

#### Ansprechpartner bei Rückfragen:

HON Security and Fire Distribution  
GmbH

☎ 02173-26 50 12-0

✉ [retouren@fire-distribution.de](mailto:retouren@fire-distribution.de)

#### HINWEIS:

Schicken Sie uns bitte die Retouren nur, wenn Sie zuvor einen Retourenschein von uns erhalten haben. Diesen können Sie bei der entsprechenden Retouren-Abteilung der HON beantragen.

Für folgende Meldertypen erhalten Sie die Ersatzmelder zum Sonderpreis:

| Art.Nr.     | Bezeichnung  |
|-------------|--|
| 802382      | O/so   |
| 802383      | O <sup>2</sup> T/F   |
| 802384      | O <sup>2</sup> T/So  |
| 802385      | O <sup>2</sup> T/FSp   |
| 802385.SV98 | O <sup>2</sup> T/FSp   |
| 802385.SV99 | O <sup>2</sup> T/F/Sp  |
| 802386      | O <sup>2</sup> T/Sp  |
| 802386.SV98 | O <sup>2</sup> T/Sp<br><i>(mit Sondersprache)</i>                        |
| 802386.SV99 | O <sup>2</sup> T/Sp<br><i>(mit kundenspezifischen Texten oder Tönen)</i> |

#### Bitte Retouren hier hin schicken:

Burg Services  
C/O HON Fire and Security Distribution  
Hansestraße 107  
51149 Köln